

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunyono



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+040
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
321	Jl. Sunyono		Damar & Wawan	6