

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mesjid



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
327	Jl. Mesjid		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mesjid



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
327	Jl. Mesjid		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mesjid



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
327	Jl. Mesjid		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mesjid



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
327	Jl. Mesjid		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mesjid



Lokasi : **0+730**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
327	Jl. Mesjid		Damar & Wawan	5