

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dr. Wahidin



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
329	Jl. Dr. Wahidin		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dr. Wahidin



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
329	Jl. Dr. Wahidin		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dr. Wahidin



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
329	Jl. Dr. Wahidin		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dr. Wahidin



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
329	Jl. Dr. Wahidin		Damar & Wawan	4