

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+430**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
341	Dondang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Dondang



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Damar & Wawan	11