

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 2+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 2+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selok Api Laut



Lokasi : 3+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+440
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
349	Ds.Selok Api Laut		Endro & Sanu	18