

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Biawan



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
35	Jl. Biawan		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Biawan



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
35	Jl. Biawan		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Biawan



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+420**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
35	Jl. Biawan		Rafii & Sholeh	3