

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : 1+200
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+300
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : 1+400
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **1+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **1+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **2+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **4+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **4+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bakungan - Marga Sari



Lokasi : 7+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
357	Bakungan - Marga Sari		Endro & Sanu	38