

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baong



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
36	Jl. Baong		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baong



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+250**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
36	Jl. Baong		Rafii & Sholeh	2