

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+830
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
363	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa		Dimas & Rija	11