

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Keli



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
37	Jl. Keli		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Keli



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
37	Jl. Keli		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Keli



Lokasi : **0+320**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
37	Jl. Keli		Rafii & Sholeh	3