

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 2+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 2+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Handil Baru - Ma. Sembilang



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+680
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
376	Handil Baru - Ma. Sembilang		Endro & Sanu	14