

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Jantur Baru - Mesjid



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
378	Ds. Jantur Baru - Mesjid		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Jantur Baru - Mesjid



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
378	Ds. Jantur Baru - Mesjid		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Jantur Baru - Mesjid



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
378	Ds. Jantur Baru - Mesjid		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Jantur Baru - Mesjid



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+640
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
378	Ds. Jantur Baru - Mesjid		Endro & Sanu	4