

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 2+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 2+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 4+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 4+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 4+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Santan Tengah - Santan Ilir



Lokasi : 5+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
380	Santan Tengah - Santan Ilir		Dimas & Rija	26