

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+035
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : 2+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **2+234**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
385	Ds. Sarinadi Ds. Benua Baru		Rafii & Sholeh	14