

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+030
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 1+240
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+640
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Baru Ds. Tanah Datar



Lokasi : **2+210**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
387	Jl. Baru Ds. Tanah Datar		Rafii & Sholeh	14