

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+290
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
388	Ds. Rebak Rinding Ds. Batuk		Dimas & Rija	9