

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
389	jL. Sarinadi ke Lebaho Ulaq		Rafii & Sholeh	11