

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gunung Menyapa



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
39	Jl. Gunung Menyapa		Dimas & Rija	7