

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+450**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
390	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang		Damar & Wawan	13