

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Simpang 3 ke TPA Batu-batu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
391	Simpang 3 ke TPA Batu-batu		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Simpang 3 ke TPA Batu-batu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
391	Simpang 3 ke TPA Batu-batu		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Simpang 3 ke TPA Batu-batu



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Endro & Sanu	3