

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
396	Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
396	Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
396	Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
396	Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36



Lokasi : **0+750**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
396	Sei Merdeka Jl. Soekarno Hatta Km 36		Dimas & Rija	5