

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Separi Kampung



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+880
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
401	Ds. Separi Kampung		Rafii & Sholeh	10