

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Bukit Pariaman



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
403	Ds. Bukit Pariaman		Rafii & Sholeh	6