

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Irir Liang



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Irir Liang		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Irir Liang



Lokasi : 2+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Irir Liang		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Ikir Liang



Lokasi : 2+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Ikir Liang		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Ikir Liang



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Ikir Liang		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 3+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 3+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 3+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 3+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **4+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **4+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 4+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 4+420
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 4+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 5+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 5+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 5+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 6+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 6+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 6+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **6+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : **6+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 7+900
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 8+000
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang



Lokasi : 8+045
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 8+100
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
405	Ds. Kota Bangun Ulu-Iilir Liang		Damar & Wawan	42