

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
406	Jl. Persatuan 1 Ds. Badak Mekar		Endro & Sanu	8