

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Penyebrangan Tanjung Sembilang



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 2.6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+040**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 2.6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
411	Penyebrangan Tanjung Sembilang		Endro & Sanu	1