

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 1.7
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+078
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
414	Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
414	Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
414	Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
414	Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
414	Jl. Handil Padelo Kp. Padang Samboja		Endro & Sanu	5