

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
415	Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
415	Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
415	Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
415	Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih		Rafii & Sholeh	4