

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
417	Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
417	Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
417	Jl. Gotong-royong Gn Pasir Km 3		Damar & Wawan	3