

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 0+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 0+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 0+400
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 0+600
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 0+800
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ruan



Lokasi : 1+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+050
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
42	Jl. Ruan		Rafii & Sholeh	6