

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
422	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
422	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
422	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir



Lokasi : **0+546**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
422	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir		Dimas & Rija	4