

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : SD. Filial Nilam



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
423	SD. Filial Nilam		Endro & Sanu	7