

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+220**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **4+010**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Gn. Pasir



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
43	Jl. Gn. Pasir			Dimas & Rija