

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 3.8  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 3.8  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                        | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 431      | Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2 |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 3.8  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 3.8  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                        | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 431      | Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2 |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**Ruas Jalan : Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2**



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 3.8  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 3.8  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                        | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 431      | Jl. Sunan Giri Ds. Kota Bangun 2 |                            | Rafii & Sholeh | 3       |