

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
439	Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
439	Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
439	Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
439	Jl. Handil Baru ke Muara Sembilang		Endro & Sanu	4