

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+420**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+750**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **3+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **4+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Tanah

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
446	Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr.		Dimas & Rija	37