

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+080
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+542**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
448	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Baru		Endro & Sanu	10