

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **1+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **1+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 1+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 2+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 2+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 2+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 3+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 3+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : 3+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+437**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
449	Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Induk		Damar & Wawan	24