

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Selatan



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+010  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 450      | Jl. Jemb. Ulin Ds. Jantur Selatan |                            | Dimas & Rija   | 1       |