

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+005
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+113
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
452	Jl. Jemb. Ulin Ktr Polisi - SMAN1 Ma. Wis		Dimas & Rija	8