

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
453	Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang



Lokasi : **0+130**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
453	Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
453	Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang



Lokasi : **0+470**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
453	Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang		Rafii & Sholeh	4