

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 1+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 2+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : **2+350**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+729**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl Sunan Giri Kota Bangun



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
457	Jl Sunan Giri Kota Bangun		Rafii & Sholeh	16