

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+850
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 1+900
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+000
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : 2+100
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+200
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Loa Pari - Loa Bukit



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+599**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
458	Jl. Loa Pari - Loa Bukit		Damar & Wawan	14