

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AM. Alimuddin



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 17.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 17.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
46	Jl. AM. Alimuddin		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AM. Alimuddin



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 17.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 17.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
46	Jl. AM. Alimuddin		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AM. Alimuddin



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 17.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 17.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
46	Jl. AM. Alimuddin		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AM. Alimuddin



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 17.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 17.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
46	Jl. AM. Alimuddin		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AM. Alimuddin



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 17.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
46	Jl. AM. Alimuddin		Rafii & Sholeh	5