

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+460
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bengkinang Loa Tebu



Lokasi : **1+630**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 2.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
461	Jl. Bengkinang Loa Tebu		Rafii & Sholeh	10