

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
462	Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
462	Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+467**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
462	Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
462	Jl. Masuk Pura Payogan Agung Loa Ipuh		Dimas & Rija	4