

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
464	Jl. W. Monginsidi Gg. Taruna		Damar & Wawan	10