

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
467	Jl. Lingkungan Ds. Kertabuana		Rafii & Sholeh	7