

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
470	Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
470	Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
470	Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa



Lokasi : **0+583**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
470	Jl. Pelita RT.III Ds. Perjiwa		Rafii & Sholeh	4