

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Riya	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Riya	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **2+350**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 2+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 3+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 3+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 4+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 4+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 4+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 5+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 5+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **6+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **6+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 7+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 7+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 7+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 7+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 7+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : 8+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
471	Jl. Teluk Dalam - Ds. Perjiwa		Dimas & Rija	46